




Organisation de la prestation



- 1 - L' alimentation des trémies
- 2 - Les cribles balistiques
- 3 - La cabine de pré-tri
- 4 - Les cribles balistiques
- 5 - Le tri optique des corps plats
- 6 - La cabine de sur-tri des plats

- 7 - Le tri optique des corps creux
- 8 - L'overband - séparation des métaux ferreux
- 9 - La cabine de sur-tri des corps creux
- 10 - Le tapis des refus de tri
- 11 - Le courant de Foucault - séparation de l'aluminium
- 12 - Le conditionnement/mise en balles